

附件2：医用电子直线加速器磁控管维修需求书

- 1、磁控管一套，严重打火，不能正常使用，品牌e2v，型号MG5193，序列号243320701B。
- 2、服务公司应有相应的技术能力，并取得e2v英国工厂或中国区总代2026年签发的授权书。
- 3、磁控管维修后应经过e2v厂家检测合格，并提供相应的检测报告。
- 4、磁控管质保6个月，质保期不限次数解决磁控管可能再次发生的故障，以及因磁控管引起的相关故障。
- 5、安装调试工程师需经设备制造商培训并取得相应的资质证书。
- 6、本项目限价12万元。